

Az Ön teljes műhelye - mostantól akár magával is viheti!

Wiha szerszámkészlet és láda speciálisan villanszerelők számára

● **Növeli a hatékonyságát**

Széles választék, a megfelelő szerszám mindig kéznél van.

● **Kielégíti az igényeit**

Nagy, robusztus, stabil és a fedélrögzítőknek köszönhetően biztonságos.

● **Csökkenti a költségeit**

A megfelelő nyomaték megelőzi az anyagsérüléseket és az utómunkákat.

● **Óvja egészségét**

Ergonómiai szempontok szerint kialakított fogantyú a könnyebb munkavégzéshez.

● **Növeli a biztonságot**

Nemzetközi díjakkal elismert, VDE szabvány szerint szigetelt szerszámok, egyenként 10 000 V AC feszültséggel tesztelve.



Villanszerelő Competence XXL

Kiemeli



Növeli a hatékonyságát

Gázteleszkópok tartják meg a fedelet bármilyen helyzetben, a láda lecsukásakor a sérülés veszélye ezáltal minimális.



Növeli rugalmasságát

Sok hely a kiegészítő szerszámok és különösen nagy tárolóhely apró alkatrészek és gépek számára.



Időt takarít meg

A szerszámtartó betétek kialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz.



Óvja egészségét

A soros görgőkkel felszerelt görgős táskával egyszerűen és megerőltetés nélkül lehet a szerszámokat a munkaterületre szállítani.




Kielégíti az igényeit

Nagy, robusztus, stabil és a fedélrögzítőnek köszönhetően biztonságos.



+
slimTorque
Set



Csökkenti a költségeit

A megfelelő szerszám megóvja az anyagsérülésektől és az utómunkáktól.



Villanszerelő Competence XL



ErgoStar



SoftFinish Slim



TorqueVario VDE



BiCut



TriCut



LiftUp

Óvja egészségét

A Wiha fogók működtetéséhez kisebb erő kell, és csökkenti a csukló terhelését. Az ergonomiai szempontok szerint kialakított fogantyú megkönnyíti a munkavégzést és megelőzi a foglalkozási betegségek kialakulását.

Növeli a hatékonyságát

A széles szerszámválasztéknak köszönhetően a megfelelő szerszám mindig kéznél van, ha szükség van rá.

Növeli a biztonságot

Nemzetközi díjakkal elismert, VDE szabvány szerint szigetelt szerszámok, egyenként 10 000 V AC feszültséggel tesztelve.



Növeli a hatékonyságát

Gázteleszkópok tartják meg a fedelet bármilyen helyzetben, a láda lecsukásakor a sérülés veszélye ezáltal minimális.

Növeli rugalmasságát

Sok hely a kiegészítő szerszámok és különösen nagy tárolóhely apró alkatrészek és gépek számára.

Időt takarít meg

A szerszámkartó betétek kialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz.

Óvja egészségét

A vállpánttal egyszerűen szállítható a szerszámkoffer, miközben kezei szabadok maradnak más munkákhoz.



☞ 40524 (9300703)



☞ 36791 (2872 T18)



☞ 37871 (255-12)



☞ 38191 (Z 18 0 200 06)



☞ 38552 (Z 14 1 170 06)



☞ 38611 (2831 09 021)



☞ 00861 (322 SW 10)



☞ 00859 (322 SW 8)




☞ 00858 (322 SW 7)




☞ 00856 (322 SW 5,5)



☞ 34745 (255-11L)



☞ 35393 (3211 PH1x80)



☞ 35394 (3211 PH2x100)




☞ 35395 (3241 PZ1x80)



☞ 35396 (3241 PZ2x100)




☞ 35502 (3271 SL/PH1x80)



☞ 35503 (3271 SL/PH2x100)



☞ 36329 (3281 SL/PZ1x80)



☞ 36330 (3281 SL/PZ2x100)




☞ 35392 (3201 6,5x150)




☞ 35391 (3201 5,5x125)




☞ 35390 (3201 4,0x100)



☞ 35446 (3201 3,5x100)




☞ 03231 (530 12x200)




☞ 39076 (SB 246 81)



☞ 37067 (410 2005)



☞ 37351 (369R H9)




☞ 33736 (3801 01)




☞ 00864 (322 SW 13)




☞ 38881 (2271P PH1x60)




☞ 38880 (2271P PH0x60)




☞ 38877 (2270P 3,0x60)




☞ 38876 (2270P 2,5x60)




☞ 36052 (246 77 SB)



☞ 33847 (246 72 SB)



☞ 34744 (Z 50 1 200 06)




☞ 33845 (Z 62 0 000 06)




☞ 33841 (Z 62 0 002 06)



☞ 36189 (Z 44 3 125 01)



☞ 37450 (Z 22 0 250 06)




☞ 29417 (7948-005)



☞ 36859 (246 65)




☞ 35969 (246 22 02)




☞ 26729 (Z 05 1 200 06)




☞ 26727 (Z 05 0 200 06)



☞ 26744 (Z 12 0 180 06)



☞ 26708 (Z 01 0 180 06)



☞ 40523 (9300702)



☞ 37871 (255-12)



☞ 38191 (Z 18 0 200 06)



☞ 38552 (Z 14 1 170 06)



☞ 38611 (2831 09 021)



☞ 00861 (322 SW 10)



☞ 00859 (322 SW 8)




☞ 00858 (322 SW 7)



☞ 00856 (322 SW 5,5)



☞ 34745 (255-11L)




☞ 35393 (3211 PH1x80)




☞ 35394 (3211 PH2x100)



☞ 35395 (3241 PZ1x80)



☞ 35396 (3241 PZ2x100)



☞ 35502 (3271 SL/PH1x80)



☞ 35503 (3271 SL/PH2x100)



☞ 36329 (3281 SL/PZ1x80)




☞ 36330 (3281 SL/PZ2x100)




☞ 35392 (3201 6,5x150)




☞ 35391 (3201 5,5x125)




☞ 35390 (3201 4,0x100)




☞ 35446 (3201 3,5x100)



☞ 03231 (530 12x200)




☞ 27057 (410 20002)



☞ 01418 (369 H9)



☞ 36189 (Z 44 3 125 01)




☞ 36050 (246 75 SB)



☞ 33844 (Z 62 0 001 06)




☞ 37450 (Z 22 0 250 06)




☞ 29417 (7948-005)



☞ 36859 (246 65)




☞ 35969 (246 22 02)




☞ 26729 (Z 05 1 200 06)



☞ 26727 (Z 05 0 200 06)




☞ 26744 (Z 12 0 180 06)



☞ 26708 (Z 01 0 180 06)



☞ 36114 (246 67)



Wiha-kereskedőjénél kapható

wiha 
Tools that work for you